

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

Nº	AGENCIA	CUN	CRITERIO DE GRAVEDAD	FECHA DEL ACCIDENTE	FECHA DEFUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN	HORA DEL ACCIDENTE	CIU	RUBRO	DESCRIPCIÓN DE LO OCURRIDO.	RIESGOS CRÍTICOS	CAUSAS	MEDIDAS PREVENTIVAS
1.-	Ñuble	5337670	Muerte del trabajador.	17/07/2019	17-07-2019	19-07-2019	10:00	742141	Servicios de Ingeniería n.c.p. Prestados por empresas	mientras manipulaba tablero eléctrico, toma contacto con energía eléctrica provocando la electrocución, causando la muerte en el lugar de trabajo.	RC 6 Trabajos con herramientas y/o equipos energizados o intervención eléctrica.	1.- Muerte por electrocución. 2.- Contacto con energía eléctrica. 3.- Conexión de automático de tablero eléctrico energizado. 4.- Automático de equipo electrógeno en posición ABIERTO ON. 5.- Intervención de automático de tablero eléctrico energizado. 6.- Equipo electrógeno en funcionamiento. 7.- Tablero eléctrico fuera de norma, sin certificación SEC. 8.- Prueba Hidráulica de bomba sumergible.	1.- Implementar procedimiento en caso de accidentes del trabajo y/o enfermedad profesional 2.-elaborar, implementar y difundir procedimiento de trabajo seguro para labores de eléctrico. 3.- elaborar, implementar y difundir procedimiento de trabajo seguro para labores de eléctrico. 4.- elaborar, implementar y difundir al personal procedimiento de trabajo seguro para uso de equipo electrógeno. 5.- Implementar sistema de información y/o bloqueo de tablero eléctrico. 6.- elaborar, implementar y difundir al personal procedimiento de trabajo seguro para uso de equipo electrógeno. 7.-elaborar, implementar y difundir al personal procedimiento de trabajo seguro para labores de ayudante 8.- implementar sistema de asignación de tareas críticas.