

SUMINISTRO DE AGUA.

Nº	CRITERIO DE GRAVEDAD	DESCRIPCIÓN DE LO OCURRIDO.	RIESGOS CRÍTICOS	CAUSAS	MEDIDAS PREVENTIVAS
1.-	Amputación traumática.	trabajador se encontraba operando una máquina cortadora de rollos de toalla de papel, al acomodar el rollo el trabajador acerca su mano izquierda a la banda de corte, provocando la amputación de parte de sus dedos índice y anular.	RC 9. Trabajos con proyección de partículas y/o herramientas cortantes.	1.- inexistencia o deficiencias de procedimiento de trabajo seguro (pts) en la o las empresa (s) del accidente. 2.- falta o falla de elementos de protección y aislación de máquinas. 3.- ausencia o falla en procedimientos de control y supervisión en el puesto de trabajo.	1.- la empresa debe contar con un procedimiento de trabajo seguro, para el uso de maquina cortadora de toallas de papel y para todas las máquinas que tengan un factor de riesgo, que indique el paso a paso de la tarea (antes, durante y después) que indique. 2.- la empresa debe implementar medida ingenieril, proteger las partes móviles de la máquina involucrada en el accidente y todas aquellas que lo requieran. 3.-la empresa debe contar con supervisión, cada vez que se realicen trabajos con factor de riesgo.